

PLOTTEN		ERSTELL	
POSITION	Mitte	BEM	
	Links	SCHRAFFUR	
MASSSTAB	1	TEXT	
	Einpassen	DATEI	
AUSGABE	Alle	PLOTTEN	
Kasten	DarstFenst	ÄNDERN	
ABB FARBE	Schw & Wei	TEILE	
INHALT	Zeichnung	SYMBOLE	
	Zeigen Akt	INFO	
DREHWINKEL	0	VERDECKT	
LINARTLÄNG		PARAM	
ZwAbilagGrö	Ben Format	STANDARD	
A	A4		
B	A3	VORAUSSWÄHL	
C	A2	ENDE	
D	A1	ALLES	
E	A0	BESTÄT	
ALLE BLÄTT	Aus	ZURÜ WIEDE	
		UNTERBR	
DRUCKEN	'Clipboard'	LÖSCH	
		BEENDEN	
		RÜCKS SYS	
VORSCHAU	Original	?	
	KONFIG	MODULE	
VDA	SYMB	ED T	
DET	STZ 1	STZ 2	ED 0
LINIENART		FENSTER	
Alle		AUSWÄHLE	
		ZEIGEN	
		HILFSGEO	
		FANGEN	
		LART FARBE	
L-Brte	0	LB Änd	MESSEN
StftBr	0	SB Änd	DARST-FENS
StftDf	1		GITT EDITI
3	4	5	ATT/SCH/NR
6	7	8	FEHLERBEHE
StftLd		StftSi	TOOLBOX

3.

PLOTCONFIG		ERSTELL	
'GDI Printer'		BEM	
'Clipboard'		SCHRAFFUR	
PDF_GENERIC		TEXT	
		DATEI	
		PLOTTEN	
		ÄNDERN	
		TEILE	
		SYMBOLE	
		INFO	
		VERDECKT	
BEI FEHLER	FORT	PARAM	
PLOT OPTN	Schw & Wei	STANDARD	
SchwarzWei	NORMAL		
ABB QUALIT	VIEL PIX	VORAUSSWÄHL	
PLOTTERTYP		ENDE	
'MSWINDOW_EMF_CLIPROA		ALLES	
PLOTZIEL		BESTÄT	
'		ZURÜ WIEDE	
		UNTERBR	
OPTIONEN		LÖSCH	
Neue Datei	Lösch Alt	BEENDEN	
Orig Name	Name Zuord	RÜCKS SYS	
STANDARDWERTE PLOT		?	
'		MODULE	
PLOTTEN			
VDA	SYMB	ED T	
DET	STZ 1	STZ 2	ED 0
LINIENART		FENSTER	
Alle		AUSWÄHLE	
		ZEIGEN	
		HILFSGEO	
		FANGEN	
		LART FARBE	
L-Brte	0	LB Änd	MESSEN
StftBr	0	SB Änd	DARST-FENS
StftDf	1		GITT EDITI
3	4	5	ATT/SCH/NR
6	7	8	FEHLERBEHE
StftLd		StftSi	TOOLBOX

1.

2.