



Wände trennen oder verbinden bringt nichts, es ändert sich nichts.

Sehr seltsam, nach einem Neustart hat es mal richtig ausgesehen. Die beiden zusammengehörenden Wände (Wabenschraffur) waren mit einer 45° Gehrung verbunden und hatten keine Verbindung mit den schräg schraffierten Wänden. Beim nächsten Programmstart wieder das falsche Resultat.

Gibt es da ein Problem mit den Programmeinstellungen? ...?

auch hier keine Chance!

warum hier anders, gleiche Einstellungen, Arbeitsebenen...