



Fotodokumentation KG mit der Problemstellung fehlender Anker der Wandöffnungen


Gesamtdarstellung KG




Von IFC übergebene Tür mit gesetztem Anker




Darstellung eines fehlenden Ankers im Türbereich



Darstellung eines fehlenden Ankers im Türbereich, aus der Wand heraus verschiebbar



Darstellung eines fehlenden Ankers im Fensterbereich



Darstellung eines fehlenden Ankers im Fensterbereich, aus der Wand heraus verschiebbar

