



Stahlrohr 40x40x2mm  
oder ähnliches Profil verwenden



Nach dem Einbringen aller  
Bohrungen mit Trennscheibe teilen

Unterteil an den Schieber anschweißen

PlasmaSchlitten Lp.tcw- - v1.0  
nach YT- Manfred Welding

Leopoldi August 2023  
Seite 4 Brenner Halter