

Erzeugen von Zeichnungen in Übergröße

Für viele Zeichnungen werden, abweichend vom DIN/ISO-Standard Zeichnungsgrößen benötigt, die größer als A0 sind.

Vorgehensweise:



1. Empfohlen: die Geometrie (*.CATProduct, *.CATPart), von der die Zeichnung abgeleitet werden soll, öffnen.
2. Erst dann über Menüleiste *FILE - NEW* in der *LIST OF TYPES* den Typ *DRAWING* oder über Menüleiste *START* das Drafting aufrufen.

↳ Dialogfenster *NEW DRAWING* erscheint


3. Im Dialogfenster die Auswahl für den Standard (CEG1 oder CEG2), das Format, die Ausrichtung und den Maßstab treffen.

Wichtig ist hierbei, dass als Maßstab unbedingt 1:1 zu wählen ist und nur die *Orientation Landscape* zulässig ist.

Im Feld für die Zeichnungsgrößen ein vorhandenes Format auswählen:



Diese Formatbezeichnung ändern und die korrekten Abmaße für die Zeichnung eintragen:



Hinweis: wenn nach Änderung des Formates die Zeilen für *Width* und *Height* nicht editierbar sind, in ein anderes Feld mit der Maus klicken – dann werden die Eingabefelder aktiviert.



© CATIS GmbH

Folgende Formate sind im Standard zugelassen:

A3 ISO

A2 ISO

A1 ISO

A0 ISO Höhe 841


A0+ Höhe 841 Breite 1682

A0+1 Höhe 841 Breite 2378

A0+2 Höhe 841 Breite 3567

A0+3 Höhe 841 Breite 4756

A0+4 Höhe 841 Breite 5945

4. Mit  bestätigen. Leere Zeichnung mit Sheet1 wird erstellt und kann als .CATDrawing gespeichert werden.
-