
1. Spalte in VAL-Editor hinzufügen




2. Beispieleigenschaften der Spalte:



3. In den Optionen / Teilelisteneigenschaften die neuen Spalten eintragen:






4. .Einträge in der Stücklistendatenbank vornehmen:

	וט	N 6771 - 1987										
TEM ■ ITEM												
1	2	Spalte	Überschrift	Breite	Formel für Spalten	3	4	5	6	7	Σ	I
V	-	STANDARD	Norm	50.00		I	E	Α				
V	-	MATERIAL	Material	42.88		#		Α				
	-	NOTE	Bemerkung	30.00		#	E	Α				
	-	VENDOR	Lieferant	30.00		#		Α				3
	1	DESCR2	Beschreibung 2	70.00		#	E	Α				
	1	STANDARD2	Norm 2	50.00		#	E	Α				
	=	MATERIAL2	Material 2	42.88		事		Α				
	-	MASS	Masse	30.00		重	=	.0	3	1		
	-	PRICE	Preis	30.00		#	3	.0	2	1		
	-	DIM	Abmessungen	30.00		#	3	.0	3	1		
V	1	USER2	Gewicht	30.00		重	E	.0	3	1		
V	1	GESAMTGEWIC	Gesamtgewicht	35.00	=USER2*QTY	#	#	.0	3	1	~	
	1			30.00		#	E	Α				1

5. Darstellung in der Zeichnung



www.cad-ausbildung.de