

Auswahldialog

Zeichnungsinformationen

Allgemeintoleranz DIN ISO...
Grenzmasse für Längenausmaß

f m c v

(Tartfeld)

Guss toleranz DIN...

Schweiß toleranz DIN...

Bearbeitungszeichen

Ra Ra ...

0,8

1,6

3,2

...

(✓)

Zusatztexte

nitrocarburtert, nachoxidiert

brüniert

Textfeld für man. Eingabe

Tools XY

Zchnng. Infos

← Menu Button

Ra 0,8

Allgemeintol. DIN ISO 2768 - mk brüniert

Skizze erzeugt aus den Infos vom Dialog Elemente und Symbole editierbar.

Zeichnungskopf

Fixer Einlegepunkt
 x = y = der Skizze