

SCHNITTSHEMA FÜR STAHLBAUHOHLPROFILE











Bei Bestellungen mit Schrägschnitten benötigen wir folgende Angaben:

L = Größte Länge (Fixlänge) in mm

A/B = Winkel in Graden, nur ganze Grade

0 = Figur-Nr. gemäß Aufstellung

↓ = von oben gesehen



SCHNITTSCHEMA FÜR STAHLBAUHOHLPROFILE











Bei Bestellungen mit Schrägschnitten benötigen wir folgende Angaben:

L = Größte Länge (Fixlänge) in mm

A/B = Winkel in Graden, nur ganze Grade

0 = Figur-Nr. gemäß Aufstellung

↓ = von oben gesehen



SCHNITTSCHEMA FÜR STAHLBAUHOHLPROFILE

Bei Bestellungen mit Schrägschnitten benötigen wir folgende Angaben:

L = Größte Länge (Fixlänge) in mm

A/B = Winkel in Graden, nur ganze Grade

0 = Figur-Nr. gemäß Aufstellung

↓ = von oben gesehen

