


## Messfunktion erweitert (Measure Enhancements)

### Winkel messen, Measure Angle

Die Messfunktion wurde erweitert. Man kann nun z.B. alle unterschiedlichen Winkel gleichzeitig anzeigen lassen, ohne sie mit <MT1> aufklappen zu müssen.



**Messen**

Zu messendes Objekt

Objekt  Punkt  Vektor  
 Objektsatz  Punktsatz  KSYS

Objekt auswählen (0)

Liste

Objekt 1	(1) Single Fac	X
Objekt 2	(1) Single Fac	↑
Ein Objekt auswählen		

Messmethode

Ergebnisfilter

Es werden 1 von 2 Messungen angezeigt

Hinweise

Einstellungen

Assoziativ  
 Beschriftung anzeigen  
 Geometrie erzeugen  
 Bei aktuellem Zeitstempel fixieren

Referenz-KSYS: Absolut - Aktives Teil

Ergebnisse an Konsole senden  
 Ergebnisse im Informationsfenster anzeigen  
 Hinweise anzeigen  
 Nur-Wert-Szenendialogfenster

Voreinstellungen

**Messungsvoreinstellungen**

Suchen

Allgemein

Messungen

Berechnung und Genauigkeit

Anzeige

Szenendialogfenster

Optionen, wenn reduziert

Assoziativ  
 Beschriftung anzeigen  
 Geometrie erzeugen  
 Anforderungsprüfung  
 Produktschnittstelle

Alternative Messungen

Layout: Alle anzeigen

In Optionsmenü auflisten

Alle anzeigen

bisherige Darstellung

Analyse > Messen  
 Analysis > Measure