


Manage Design Constraints > Overhang Prevention



Mit dieser Einstellung bestimmt man, dass das Ergebnis keinen Hinterschnitt in der angegebenen Richtung aufweisen soll. Je nach angegebener Richtung kommen unterschiedliche Ergebnisse heraus.

Auch das ist bei bestimmten Fertigungsverfahren (z.B. Guss oder 3D-Druck) von Bedeutung.

