

Kontakt mit Reibung: Beispiel 2

- Presspassung
- Max Moment
 - $M = \text{Druck} * \text{Reibwert} * \text{Flaeche} * \text{Radius}$

Sigma (N/mm ²)	Moment (Nmm)	Referenz (Nmm)	Abweichung (%)
60	705375	8.86E+05	-20.39%

