

- M12 Gewindebohrung1
- Ebene2
- Spiegeln1
- Achse1
- Ebene3
- Schnitt-Rotation1
- Schnitt-Linear austragen9
- Schnitt-Linear austragen10
- Schnitt-Linear austragen11
- Fase1
- Schnitt-Linear austragen12
- Fase2
- Fase3
- Achse2
- Ebene6
- Schnitt-Rotation2
- Schnitt-Linear austragen13
- Schnitt-Linear austragen14
- Fase4
- Schnitt-Linear austragen15
- Fase5
- Fase6
- Zylinderblock_F1 ->
- Körper-Verschieben/Kopieren1
- Körper-Verschieben/Kopieren2
- Körper-Verschieben/Kopieren3
- Ebene1
- Ebene2
- (-) Skizze25

