


Darstellung mit sichtbaren Kanten



Darstellung nach Aktivierung der Option verdeckte Objekte „nicht“ anzeigen.  
Die mit der Dachfläche verbundenen Wände sollen in der Darstellung unsichtbar sein.  
Wie kriegt man das hin?